

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушения не выявлены	К,О,С, Г,У	Работы по адаптации не требуются	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие тактильной и контрастно-окрашенной разметки	С	Нанести тактильные обозначения ,контрастно-окрашенную разметку	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница наружная	есть			Отсутствуют поручни, имеются 5 ступенек высотой		Установить поручни	Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса		Установить пандус	Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН	К,О,С, Г,У	Обеспечить доступность для всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _индивидуальное решение с ТСП_

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»
462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо	есть			Нарушения не выявлены	К,О,С,Г,У	Работы по адаптации объекта не требуются	Не требуется
2.2	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют дополнительные разделительные поручни, нет основных поручней	К,О,С,Г,У	Установить основные поручни с параметрами 0,7м и 0,9м; установить дополнительные разделительные поручни	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие наружного пандуса	К,О,С,Г,У	Установить наружный пандус	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки	К,О,С,Г,У	Установить дренажные и водосборные решетки	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Дверь (входная)	есть			Нет кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, отсутствует устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, контрастно-окрашенная маркировка, тактильные обозначения	все	Установить кнопку вызова персонала для инвалидов-колясочников, устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, контрастно-окрашенную маркировку, тактильные обозначения	Индивидуальное решение с ТСР
2.6	Тамбур	есть			Нарушения не выявлены		Работа по адаптации объекта не	Не требуется

						требуется		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН	К,О,С, Г,У	Обеспечить доступность для всех МГН	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(входы) в здание	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации входа в здание для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСП

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»
462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль,	есть		3	Отсутствуют тактильные информаторы	С	Установить тактильные информаторы	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью,(со стороны дверной ручки на высоте от 1.40м до 1,75м)приборы и устройства(для открывания и закрывания дверей)	К,О,С,Г,У	Установить рельефные знаки рядом с дверью, приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей)	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации адаптированы	К,О,С,Г,У	Пути эвакуации адаптированы	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность для всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Путь движения внутри здания(в том числе пути эвакуации)	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП
--	----	--	--	---------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации путей движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСП

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м	К,О,С, Г,У	Установить рельефные знаки рядом с дверью	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Для адаптации зоны целевого назначения здания для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м),водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двусторонняя связь,(кнопка вызова помощи),аварийное освещение	К,О,С, Г,У	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м),водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двустороннюю связь,(кнопку вызова помощи),аварийное освещение	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м)	К,О,С, Г,У	Установить дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м)	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

зоны		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для адаптации санитарно-гигиенического помещения для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСП

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»
462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		5	Отсутствует световой маяк для дверных проемов	К,О,С, Г,У	Установить световой маяк для дверных проемов	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковой указатель	К,О,С, Г,У	Установить звуковой указатель	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют направляющая тактильная лента, тактильная мнемосхема, тактильная пиктограмма, тактильные наклейки на поручни	К,О,С, Г,У	Установить направляющую тактильную ленту, тактильную мнемосхему, тактильную пиктограмму, тактильные наклейки на поручни	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации системы информации на объекте для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСР